# Manejo de desechos Peligrosos

Contención de equipos menores con paños absorbentes

Estación portátil de emergencia (Kit Antiderrame)

Área de desechos peligrosos en el proyecto

La disposición final de los desechos la realiza la empresa Slop & Recovery, S. A.



**SLOP & OIL RECOVERY, S.A.**

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,098
2DO PISO, LOCAL 6, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

**CERTIFICADO DE RECEPCION**

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: Matsa FECHA: 17-9-20

LUGAR: Aserra

**DESECHOS PELIGROSOS**

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| AGUAS OLEOSAS | 500 | Gls. |
| ACEITES USADOS | | Gls. |
| ACEITE VEGETAL USADO | | Gls. |
| FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA | | TQ. 55 Gls. |
| FILTROS USADOS DE: AIRE | | Pza. |
| ENVASE PLASTICO DE 1/4 | | TQ. 55 Gls. |
| ENVASE PLASTICO DE 5 Gls. | | Pza. |
| TANQUE GRASA USADA 5 Gls. | | Pza. |
| TANQUE GRASA USADA 55 Gls. | | Pza. |
| ARENA CONTAMINADA | | TQ. 55 Gls. |
| ASERRIN CONTAMINADO | | TQ. 55 Gls. |
| TIERRA CONTAMINADA | | TQ. 55 Gls. |
| TIERRA CONTAMINADA | | $M^3$ |
| CARTONES CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| TRAPOS CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| BOLSAS FLEXIBAG | | Pza. |
| OTROS: | | |

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

Nº 010075

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

SELLO Y FIRMA

# SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 57
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com


## CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: MECO FECHA: 22-10-20

LUGAR: Centenario

### DESECHOS PELIGROSOS

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| AGUAS OLEOSAS | | Gls. |
| ACEITES USADOS | 6000 | Gls. |
| ACEITE VEGETAL USADO | | Gls. |
| FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA | | TQ. 55 Gls. |
| FILTROS USADOS DE: AIRE | | Pza. |
| ENVASE PLÁSTICO DE 1/4 | | TQ. 55 Gls. |
| ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls. | | Pza. |
| TANQUE GRASA USADA 5 Gls. | | Pza. |
| TANQUE GRASA USADA 55 Gls. | | Pza. |
| ARENA CONTAMINADA | | TQ. 55 Gls. |
| ASERRIN CONTAMINADO | | TQ. 55 Gls. |
| TIERRA CONTAMINADA | | TQ. 55 Gls. |
| TIERRA CONTAMINADA | | $M^3$ |
| CARTONES CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| TRAPOS CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| BOLSAS FLEXIBAG | | Pza. |
| OTROS: | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010160

Gilberto Elizaga

SELLO Y FIRMA

# SLOP & OIL RECOVERY, S.A.

CALLE 11 Y MELENDEZ, EDIFICIO OASIS 11, Nº 10,096
2DO PISO, LOCAL 9, COLÓN REPÚBLICA DE PANAMÁ
TEL.: (507) 447-2105 - FAX: (507) 441-8574
R.U.C. 52230-01-371378 D.V. 67
E-MAIL: slopoilrec@cwpanama.net www.slopoilrec.com

## CERTIFICADO DE RECEPCION

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY Nº6 (DEL 11 DE ENERO DEL 2007).

"QUE DICTA NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RESIDUOS ACEITOSOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS O BASE SINTÉTICA EN EL TERRITORIO NACIONAL"

COMPAÑIA: MECO FECHA: 29-10-20

LUGAR: Exterior

### DESECHOS PELIGROSOS

| DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
|---|---|---|
| AGUAS OLEOSAS | | Gls. |
| ACEITES USADOS | 425 | Gls. |
| ACEITE VEGETAL USADO | | Gls. |
| FILTROS USADOS DE: ACEITE, DIESEL, AGUA | | TQ. 55 Gls. |
| FILTROS USADOS DE: AIRE | | Pza. |
| ENVASE PLÁSTICO DE 1/4 | | TQ. 55 Gls. |
| ENVASE PLÁSTICO DE 5 Gls. | | Pza. |
| TANQUE GRASA USADA 5 Gls. | | Pza. |
| TANQUE GRASA USADA 55 Gls. | | Pza. |
| ARENA CONTAMINADA | | TQ. 55 Gls. |
| ASERRIN CONTAMINADO | | TQ. 55 Gls. |
| TIERRA CONTAMINADA | | TQ. 55 Gls. |
| TIERRA CONTAMINADA | | $M^3$ |
| CARTONES CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| MATERIALES ABSORVENTES CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| TRAPOS CONTAMINADOS | | TQ. 55 Gls. |
| BOLSAS FLEXIBAG | | Pza. |
| OTROS: | | |
| | | |
| | | |
| | | |

SLOP & OIL RECOVERY, S.A. Estudio de Impacto Ambiental Categoria 1 Nº JA-540 del 24 de Julio de 2009, de La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

CERTIFICADO POR LA COMPAÑIA

Nº 010201

Gilberto Espino

SELLO Y FIRMA